

# 巴中市环境保护局

---

## 巴中市环境保护局 关于 2018 年环境安全隐患排查工作 开展情况的报告

省生态环境厅：

为认真贯彻落实《2018 年全省环境应急管理工作要点》（川环办发〔2018〕47 号）和《四川省环境保护厅办公室关于进一步加强环境安全隐患排查及汛期环境安全工作的通知》（川环办函〔2018〕148 号）的文件精神，今年以来，我局通过召开专题会议、积极开展排查、重点单位抽查、及时总结通报等方式，不断推进环境安全隐患排查工作，现将有关工作情况报告如下。

### 一、工作开展情况

**（一）加强组织领导，压实工作责任。**为确保环境安全隐患排查行动落到实处、取得实效，我局成立了以分管领导为组长，相关科室负责人为成员的专项工作小组，制定了《巴中市 2018 年环境安全隐患排查工作方案》，明确职责分工，压实工作责任，全面梳理此次专项行动排查重点，进一步强化环境风险源单位环境安全主体责任，全面提高环境安全意识和风险防控能力，从源头上防范突发环境事件，确保全市生态环境安全的工作目标。

**（二）确定检查点位，明确工作重点。**全市各级环保部门结

---

合辖区实际，对全市风险源数据库进行全面梳理，确定了以工业园区企业、非煤矿山、涉危险废物企业以及饮用水水源地、重点排污单位等为重点检查对象，重点检查企业环保手续、建设项目“三同时”制度执行情况、环保设施运行情况、污染物达标情况、固体废物贮存情况、环境应急管理等情况。

**（三）细化检查内容，全面排查到位。**为打好此次环境安全隐患排查战，全市各级环保部门本着敢于担当责任，勇于直面矛盾，善于解决问题的精神，采取集中检查、暗查夜查及双随机抽查等手段相结合，认真、细致梳理排查问题，真正做到了“不搞过场、不走形式、不留死角”，对发现问题严肃处理，督促企业整改，对存在的环境违法行为，做到了发现一起，查处一起。在此次专项行动中，共发出整改通知 15 份，2018 年 1-11 月份，我局根据隐患排查、“双随机”抽查、在线监控等发现的案件线索，全市共下达行政处罚决定书 123 件，共处罚款 1185.09 万元，使用配套办法 18 件（其中按日计罚 1 件、限产停产 3 件、查封扣押 12 件、移送拘留 2 件）。

**（四）强化宣传报道，营造浓厚氛围。**为进一步提高企业主、群众对环境保护工作的知晓度、参与度，全市各级环保部门充分利用宣传标语、发放宣传资料等多渠道进行宣传，切实加大宣传力度，增强广大群众的法制观念和环保意识。同时，利用 12345 市民热线、12369 微信举报平台，畅通投诉渠道营造社会广泛参

与和监督的良好氛围，根据群众信访投诉情况对企业实施动态管理调整，确保此次专项行动工作取得实效。

## 二、存在的主要问题

**（一）部分企业环境安全问题仍然存在。**从检查情况来看，全市大部分企业能够严格按照环保相关要求规范排污行为，污染的防治设施运行良好，但在环境安全及整改方面仍然存在不少问题：一是环境污染治理设施建设及运行不规范，部分企业未完全落实固体废物“三防”措施，缺少运行记录或运行记录不全；二是突发环境事件应急预案不规范，部分企业未制定《突发环境事件应急预案》，未按规定开展突发环境事件风险评估；三是部分企业未开展突发环境事件应急培训和演练，未按规定储备必要的环境应急装备及物资；四是部分企业未开展环境安全隐患排查治理，隐患排查治理档案不全。

**（二）工业园区环保设施建设进度缓慢。**目前各区县均设立了工业园区，一些园区配套建设的污水处理厂、截污管网等仍未开工建设。一些园区生产企业的污染防治设施未完全建成或未通过验收，存在污染环境风险。

**（三）集中式饮用水源环境安全隐患管控需进一步加强。**通过检查发现，全市集中式饮用水水源地均依法划定了保护区，设立有地理界标和警示标志，建有物理防护隔离网，但仍存在防护栏部分破损、保护区内仍存在住户未完全搬迁等问题。

**（四）部分污染源企业负责人思想认识仍需提升。**执法人员在检查中发现，一些乡镇卫生院以经费不足为借口，不按规定处置医疗废物，部分需淘汰的“散乱污”企业对监管部门采取“躲猫猫”的形式逃避监管。

### 三、下一步工作打算

**（一）继续深入开展环境安全隐患排查整治工作。**我局将根据企业生产特点和环境信访投诉线索，不定期组织各级环保执法人员开展巡查工作，对排污企业实施全面监管，严肃查处偷排偷放、超标排污等违法行为，形成对环境违法行为的高压态势，提高企业守法经营意识，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。对检查发现的环境安全隐患提出具体整改要求，并对隐患整改情况加强后督查，对限期不能完成整改且违规生产的企业，一律从重处罚或予以停产整治。

**（二）严格落实网格化环境管理工作。**按照环保职责分工要求和“管行业必须管环保，管辖区必须管环保”的原则，充分利用网格化环境监管体系，督促工业园区及各乡镇人民政府加大环保基础设施建设投入，建立完善的相关考核制度，切实做到环境问题早发现、早解决，形成齐抓共管局面。

**（三）加强环保宣传。**通过电视、报刊、微博、微信等媒体，结合标语横幅、宣传专栏等方法，加强中央、省、市关于生态文明建设和环境保护政策法规的宣传，引导全市群众积极参与到环

境保护工作中来。做好公众参与工作，加强对拟建、在建涉环保重点项目的公开公示，特别是一些群众关心关切的问题，提前、主动介入，做好群众解释工作，消除群众顾虑。

附表：

1. 巴中市 2018 年环境安全隐患排查企业情况统计表
2. 巴中市 2018 年环境安全隐患排查化工园区情况统计表
3. 巴中市 2018 年环境安全隐患排查饮用水源地情况统计表

巴中市环境保护局

2018 年 12 月 6 日





附表 1

# 巴中市 2018 年环境安全隐患排查企业情况统计表

填报单位：巴中市环境保护局

主要负责人签字：曾洪军

填报人：张诚

联系电话：0827-5187358

序号	所在地 (县/区)	企业名称	风险等级	所属行业	是否编制环境 突发事件应急预案	突发环境事件应急预案 备案情况			是否配备 应急物资	排查发现的 安全隐患	整改要求及时限	备注
						是否 备案	备案 登记 编号	备案 登记 日期				
1	南江县	四川南江新兴 矿业有限公司	一般	霞石采选	是	是	511922-2 018-005- L	2018.7.9	是	原料堆场未搭 建防雨设施	2018年10月30日前对原料 堆场采取防雨措施	已完 成整 改
2	南江县	四川省南江铁 山冶金矿业有 限公司	一般	铁矿采选	是	是	511922-2 018-004- L	2018.3.23	是	在应急池内堆 放固体废物	2018年10月30日前对应急 池清理并停止使用	已完 成整 改
3	平昌县	平昌县污水处 理厂	一般	城市污水 处理	是	是	511923-2 016-001- L	2016.1.25	是	未开展环境风 险评估；未开展 环境安全治理工 作；未开展环境 隐患排查并建立 档案、对突发环 境事件相关信息 未公开	2016年编制的《突发环境事 件应急预案》需 配置风险评估、 开展隐患排查并 建立档案、对开 展应急演练、开 展隐患排查、对 员工进行应急处 置等方面的培 训。2018年7月 31日前完成以 上整改。	已完 成整 改
4	通江县	石化胜利石 油工程有限公司	一般	石油钻探	是	是	51192100 0-2018-0 02-L	2018.11.15	是	无周边村民及 敏感目标联系 方式	已补充周边村民 及敏感目标的 联系方式	已完 成整 改

5	通江县	工程西南石油有限公司钻井分公司	一般	石油钻探	是	是	511921000-2018-001-L	2018.11.2	是	固废池无耐压、防渗透报告	已聘请有资质的单位对固废池进行了耐压试验，并出具了检测报告。	已完成整改
6	巴州区	巴中市污水处理厂	一般	污水处理	重新修订中	是	511902-2016-003-L	2016.5.16	是	未发现		
7	巴州区	巴中市固体废物处理有限公司（系巴中市生活垃圾处理有限公司巴中分公司投资设置）	较大	废弃资源综合利用	重新修订中	是	511902-2016-004-L 511902-2017-012-M	2016.6.16 2017.7.5	是	未发现		
8	巴州区	巴中温氏畜牧有限公司种猪场	一般	畜禽养殖	编制中	否	/	/	否	未发现		
9	巴州区	巴中威龙环保发电有限公司	一般	电力生产	是	是	511902-2018-001	2018.1	是	未发现		
10	巴州区	巴中市再生资源回收中心	一般	废弃资源综合利用	是	是	511902-2017-012-	2017.7	是	未发现		
11	巴州区	四川省再生资源回收利用汽车拆解回收中心	一般	废弃资源综合利用	是	是	511902-2018-004	2018.9	是	未发现		

12	巴州区	四川琳宸生物能源科技有限公司	一般	废弃资源综合利用	是	是	否	511902-2018-006	2018.10	是	未发现	未完善环评审批手续	立即完善环评审批手续	完整并 已整改，依法查处到位
13	经开区	巴中市忆佳钢结构有限公司	一般	结构性金属制品制造	是	在建	否	/	/	未配备	未批先建	未批先建	立即完善环评审批手续	完整并 已整改，依法查处到位
14	经开区	孙强（冷拌站）	一般	搅拌站	是	已拆除	否	/	/	未配备	未批先建及未采取扬尘污染防治措施	未批先建及未采取扬尘污染防治措施	对原材料采取遮盖措施，并于7月底完成拆除工作	完整并 已整改，依法查处到位
15	经开区	巴中市莱斯豪修理厂	一般	汽车维修	是	否	否	/	/	未配备	未设立危险废物暂存间，未安装污染防治设施	未设立危险废物暂存间及标识标牌，停止使用烤漆房	立即设立危险废物暂存间及标识标牌，停止使用烤漆房	完整并 已整改，依法查处到位
16	经开区	巴中市同立土商有限公司	一般	混凝土搅拌站	是	否	否	/	/	未配备	对固体废物（废机油）未采取防扬散、防流失、防渗漏措施	对固体废物（废机油）未采取防扬散、防流失、防渗漏措施	要求采取相应固废治理措施，并于7月20日之前完成	完整并 已整改，依法查处到位



17	经开区	巴中市节能环保建材有限公司	一般	砖瓦密生	否	否	否	/	/	未配备	原料未覆盖、未安装喷淋设施	立即对原材料进行遮盖,并安装喷淋设施	已整改,依法查处
18	经开区	巴中市巴州区梓园砖厂	一般	砖瓦密生	否	否	否	/	/	未配备	对固体废物(废机油)未采取防扬尘、防流失、防渗漏措施	要求立即采取相应固废治理措施,并于7月20日之前完成	已整改,依法查处
19	经开区	巴中市巴州区宏民页岩砖厂	一般	砖瓦密生	否	否	否	/	/	未配备	原料未覆盖、未安装喷淋设施	立即对原材料进行遮盖,并安装喷淋设施	已整改,依法查处

备注: 1. “风险等级”一项, 填重大、较大、一般;

2. “备注”一项, 填写已完成整改、正在整改、尚未开展整改。

附表 2

## 巴中市 2018 年环境安全隐患排查化工园区情况统计表

填报单位：巴中市环境保护局      主要负责人签字：曾洪军      填报人：张诚      联系电话：0827-5187358

序号	所在地 (县/区)	化工园区名称	主要涉及流域	级别及批准时间	规划环评文件名称， 批文单位及文号	是否编制突发环境事件应急预案	突发环境事件应急预案			是否配备应急物资	排查发现的环境安全隐患	整改要求 及时限	备注
							是否备案	备案登记 编号	备案登记 日期				
无													

备注：备注一项，填写已完成整改、正在整改、尚未开展整改。

附表 3

# 巴中市 2018 年环境安全隐患排查饮用水源地情况统计表

填报单位：巴中市环境保护局		主要负责人签字：曾洪军		填报人：张诚		联系电话：0827-5187358						
序号	所在地 (县/区)	饮用水源地名称	保护区类 型、级别	主要涉及 流域	是否编制突 发环境事件 应急预案	突发环境事件应急预案			是否配备 应急物资	排查发现的环 境安全隐患	整改要求 及时限	备注
						是否 备案	备案编 号	备案登 记日期				
1	南江县	南江县金台水库集 中式饮用水源地	饮用水源保护 区	南江河	是	是	511922- 2018-01 3-L	2018.10. 21	是	金台水库饮用 水源一级保护 区有 38 户农 户及房屋	制定房屋 搬迁工作 方案，将保 护区内农 户全部搬 迁至保护 区外 2018 年 11 月 20 日完成。	已整 改完 成
2	平昌县	平昌县江口镇梁家 村通河刘家河中 式饮用水源	县级、河流型	渠江	否	否	/	/	是	未发现	/	/
3	平昌县	平昌县双桥水库集 中式饮用水源	县级、河流型	不涉及	否	否	/	/	是	元山污水处 理站建设	元山污水 处理站要 在 2018 年 11 月 20 日 前建成	已整 改完 成

4	通江县	通江县集中式饮用水源	河流或湖库型 县级	小通江河	是	是	是	2017年 12月7 日	是	上游生活废水	2019年底	正在 整改
5	巴州区	大佛寺饮用水源地	市级、河流型	巴河	是 (2018年正 在修订中)	是	/	2012年	是	未发现	/	/
6	巴州区	化成水库	市级、湖库型	不涉及	是 (2018年正 在修订中)	否	/	/	是	未发现	/	/

备注：“备注”一项，填写已完成整改、正在整改、尚未开展整改。